

Калибровка спидометра необходима:

* при переходе на новые передаточные числа (замена звезд на мотоцикле)
* переходе на другой профиль или диаметр заднего колеса (на мотоцикле)
* установке другой приборной панели (на автомобилях и мотоциклах)
* желании избавиться от заводской погрешности спидометра (на автомобилях и мотоциклах)

Для калибровки спидометра, необходимо специальное устройство, называющееся SpeedoHealer
. Устройство способно калибровать спидометр в широком диапазоне значений: от -99.9% до +9999.9% с шагом 0.1%. Калибровка происходит за счет изменения частоты импульсов датчика скорости, согласно коэффициенту, задаваемому пользователем. С помощью
SpeedoHealer
возможна калибровка любых спидометров.