Это устройство, предназначенное для отображения включенной передачи транспортного средства. Бывают два вида индикаторов передач - считывающие GiPro-ATRE и вычисляющие GiPro-X, GiPro-DS, GiPro-XC. Считывающие индикаторы передач работают с коробками передач, оборудованными датчиком включенной передачи. Вычисляющие - с любыми коробками передач на транспортных средствах, оборудованных цифровым датчиком скорости и электронной системой зажигания. Часто в индикаторы встраивают дополнительные функции, такие как Shift Light (GiPro-X), отключение задержки зажигания (GiPro-ATRE), автоматический контроль яркости (GiPro-ATRE). По типу подключения, самой простой, является серия GiPro-DS, подключаемая в диагностический порт мотоциклов Suzuki, Hodna, Kawasaki. Индикаторы бывают с светодиодной и жидкокристаллической индикацией.

Статья по теме: Обзор индикаторов передач