

SPEEDOHEALER v4



Инструкция по установке **SH-K05**

Совместимые мотоциклы:

1400GTR (2007-2011), Concours 14 (2007-2011), ZG1400 Concours (2008-2011)

***Внимание:** Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.*

1. Установка


Подготовка:

- Выключите зажигание.
- Поставьте заднее колесо мотоцикла на подкат. Убедитесь, что заднее колесо вращается свободно.
- Снимите сиденье.


1. Найдите разъем датчика скорости. Это 3х контактный, **черный** разъем, расположенный с левой стороны мотоцикла чуть выше ведущей звезды.
2. В разрыв Датчика Скорости **подключите** маму и папу 3х контактного разъема проводки SH. Убедитесь, что разъемы защелкнуты.




3. Разместите SH так, как показано на изображении справа. Используйте липучку, идущую в комплекте.
4. Подключите 4х контактную проводку SH к разъему калибратора SH.



5. Найдите Синий с Желтой полосой провод на разъеме ECU. Расположение провода показано стрелкой.




6. Перекусите Сине/Желтый провод в 3 см. от ECU.



7. Припаяйте Белый провод SH к Сине/Желтому проводу ECU со стороны разъема, предварительно зачистив провод. Изолируйте соединение с помощью термоусадки или изоленты.

8. Изолируйте второй конец отрезанного провода с помощью изоленты или термоусадки. К этому концу провода подключений не будет.



9. Убедитесь, что устройство подключено и корректно работает:

- Выключите зажигание
- Нажмите **SEL** и удерживайте при включении зажигания. На дисплее отобразится буква [t] (test). Отпустите кнопку. **Устройство должно отобразить не нулевое число.**
- Прокрутите заднее колесо
[t] должно мигать во время вращения колеса.
- Нажмите **SEL** снова для выхода из Тестового режима.

На этом этапе спидометр должен работать так же как и без установленного SH.

10. Выключите зажигание. Если тесты не прошли, разъедините 3х и 4х контактные разъемы и проверьте, не повреждены ли контактные пары

11. Аккуратно уложите проводку SH с 3х контактного разъема к месту установки, лучше всего пускать проводку вдоль рамы.

Не изламывайте проводку вблизи 4х контактного разъема.

Не используйте маршрут, пролегающий близко к выпуску или блоку цилиндров

Чтобы избежать нагрузок на проводку используйте идущие в комплекте хомуты для крепежа проводки SH к проводке мотоцикла.

12. Если вы планируете использовать функцию «Максимальная Скорость», подключите 2ух контактный разъем кнопки. Уложите провод кнопки от SH к приборной панели мотоцикла, используя идущие в комплекте хомуты. Если вы хотите использовать другую кнопку с другой проводкой – вы можете использовать любой переключатель, замыкающий 2 провода кнопки, с любой проводкой удобной длины.

13. Зайдите на www.healtech.ru и воспользуйтесь on-line калькулятором для определения коэффициента настройки SH. Как альтернатива - вы можете рассчитать коэффициент, используя Инструкцию по Настройке. Коэффициент зависит от числа зубов на стоковых и новых звездах, от диаметра диска.