



Healtech Electronics производит 4 вида индикаторов переключения передач [GiPro-DS](#) - подключение в порт диагностики,

[GiPro-X](#)

- подключения к датчику скорости и датчику коленвала,

[GiPro-ATRE](#)

индикатор передач с функцией отключения задержки зажигания.

[GiPro-XC](#)

- универсальный индикатор переключения передач для автомобилей.

Индикаторы передач делятся на вычислительные и считывающие. Считывающие работают с коробками, оборудованными датчиком позиции передачи. Вычислительные - с любым транспортным средством, оборудованным электронным зажиганием и цифровым датчиком скорости (с помощью комплекта WSS индикатор GiPro-X можно подключить к транспортному средству, спидометр которого приводится в действие тросиком).

Подробнее в статье:

[Обзор индикаторов передач](#)