

Спидометр врет

Четверг, 26 Мая 2011 17:53 - Обновлено Среда, 15 Июня 2011 18:32



Под вращением спидометром понимается погрешность спидометра, возникающая в следствии:

1. Заводской погрешности

Заводская погрешность спидометра умышленно выставляется в 5 - 10%.

2. Замены передаточных чисел привода или коробки передач

После замены звезд в мотоцикле или коробке передач автомобиля возникает погрешность, связанная с тем, что в приборной панели или блоке управления мотоцикла или автомобиля фабрикой заданы коэффициенты которые нельзя изменить без использования дополнительных устройств.

3. Переход на другую приборную панель

В блоке управления или приборной панели заданы коэффициенты, которые при переходе на другую панель перестают соответствовать действительности.

Для коррекция ошибок спидометра существует замечательное устройство - [SpeedoHealer](#)