



Это устройство, предназначенное для отображения включенной передачи транспортного средства. Бывают два вида индикаторов передач - считывающие [GiPro-A](#) [TRE](#) и

вычисляющие

[GiPro-X](#)

,

[GiPro-DS](#)

,

[GiPro-XC](#)

. Считывающие индикаторы передач работают с коробками передач, оборудованными датчиком включенной передачи. Вычисляющие - с любыми коробками передач на транспортных средствах, оборудованных цифровым датчиком скорости и электронной системой зажигания. Часто в индикаторы встраивают дополнительные функции, такие как

[Shift Light](#)

(

[GiPro-X](#)

), отключение задержки зажигания (

[GiPro-ATRE](#)

), автоматический контроль яркости (

[GiPro-ATRE](#)

). По типу подключения, самой простой, является серия

[GiPro-DS](#)

, подключаемая в диагностический порт мотоциклов Suzuki, Honda, Kawasaki.

Индикаторы бывают с светодиодной и жидкокристаллической индикацией.

Статья по теме: [Обзор индикаторов передач](#)