



Под настройкой спидометра, обычно понимается калибровка шкалы.

Нередко, в случаях:

- * замены передаточных чисел привода (мотоциклы)
- * замены приборной панели
- * установки нештатного датчика скорости
- * заводского брака
- * неисправностей
- * замены передаточных чисел в КПП
- * замены барабанов АБС
- * замены блока управления

спидометр (а вместе с ним и одометр) начинает неправильно показывать скорость (пройденную дистанцию). Для коррекции ошибок спидометра, компания [Хилтек Электроникс](#)

выпускает недорогое и эффективное устройство [SpeedoHealer V4](#)

.
[SpeedoHealerV4](#)

- универсальное устройство, совместимое с импульсными датчиками скорости (это самый распространенный датчик скорости в мото и авто промышленности, в случае индуктивного датчика скорости необходим SpeedoHealer V4 I - выпускаемый на заказ).

SpeedoHealer способен изменять сигнал датчика скорости в реальном масштабе времени в диапазоне от -99.9% до +9999.9% с шагом of 0.1%, что закрывает 100% случаев, в которых необходима коррекция спидометра.

[SHv4](#)

поддерживает 2 коэффициента а так же функцию "максимальная скорость".

Подробности о настройке спидометра можно найти в статьях:

[Корректор спидометра, описание](#)

[Заводская погрешность спидометра](#)

[Тюнинг приборной панели автомобиля](#)

